

REFERENZ

aus Feldkirchen, Kärnten
Josef Riepl, Installateur



JOSEF RIEPL, INSTALLATEUR
9560 FELDKIRCHEN IN KÄRNTEN, TIFEN 11


AUSTROCKNUNGSGRAFIK 

DIE DURCHSCHNITTliche REDUKTION DER FEUCHTIGKEIT IM MAUERWERK BETRÄGT CA. **-66%**
VORWIEGEND KAPILLARER FEUCHTEANTEIL WURDE DAMIT BESEITIGT. ÜBRIG BLEIBT DIE SOGENANNTEN RESTFEUCHTE BZW. ANDERE DURCHFEUCHTUNGSARTEN *)
MESSUNGEN WURDEN NACH DER DARR-PRÜFMETHODE (ALS EINZIG GÜLTIGES VERFAHREN) GEMÄSS ÖNORM B3355 DURCHFÜHRT.



Gew. % H₂O GESAMT

31.01.2017	82.99
20.02.2018	41.52
21.05.2019	33.29
23.02.2021	28.17



BERECHNUNGSGRUNDLAGE: ANFANGSWERTE BEI DER ERSTMESSUNG IM VERGLEICH ZU DEN GEMESSENEN WERTEN BEI DER LETZTMESSUNG.
*) andere Feuchteursachen können nur saniertechnisch oder durch die Umsetzung von eventuell notwendigen erforderlichen begleitenden Maßnahmen zur Mauertrockenlegung beseitigt werden. Siehe AQUAPOL® Fibel.

„AQUAPOL® IST EINE MÖGLICHKEIT
DER MAUERENTFEUCHTUNG OHNE
GROSSEN TECHNISCHEN AUFWAND!“

Weitere Fallbeispiele und Referenzen
sehen Sie auf unserer Homepage
www.aquapol-international.com

ÖL • GAS • WASSER • HEIZUNG
ÖLBRENNERSERVICE
INSTALLATIONSTECHNIK

Josef Riepl

Tiffen 11 - 9560 Feldkirchen
Tel.: 04276/2894 Fax: 04276/5047
Stördienst: 0664/5241374
E-Mail: mailbox@riepl.co.at

Aquapol International
ZH Herrn Ing. Wilhelm Mohorn
Schneedörfelstr.23

2651 Reichenau

Tiffen, am 11.05.2021

Sehr geehrtes Aquapol-Serviceteam,

ich möchte Ihnen meine Erfahrung mit dem AQUAPOL-System in meinem Anwesen mitteilen.

Herrn Ing. Mohorn lernte ich auf einem gemeinsam „Viktor Schaubberger Seminar“ persönlich kennen, wodurch ich mir 2018 ein AQUAPOL-System anschaffte.

Die Mauerfeuchte stieg vom Keller bis ins Erdgeschoß und die Außenwände im Erdgeschoß wurden trotz Heizen schimmelig. Eine Abdichtung von außen half auch nichts.

Alle Außenwände wurden nun durch AQUAPOL trocken und blieben auch trocken, wie es eine Wiederholungsmessung bestätigt hat. Trotz dem Hochwasser am 03.08.2020, mit einer 35cm hohen Überflutung im Keller- u. Lagerbereich, blieb das Mauerwerk darüber dank AQUAPOL trocken, während es bei den Nachbarn ins alte Mauerwerk aufgestiegen ist und weitere Putzschäden verursachte.

Auch wenn ich noch nicht den Alt Putz saniert habe, bin ich mit den Messergebnissen sehr zufrieden.

Ebenso sehr zufrieden bin ich mit dem einmaligen Service, der Beratung und der Betreuung und auch damit, dass es eine Möglichkeit der Mauerentfeuchtung gab, ohne großen technischen Aufwand.

Da ich Elektronikurse und Seminare von Viktor Schaubberger besucht habe, ist mir auch Nikola Tesla in diesem Zusammenhang ein Begriff, der mit der universellen Raumenergie schon so Manches gemacht hat, was AQUAPOL nun in seinem Sinne der Anwendung fortgesetzt hat.

Ich kann daher über AQUAPOL nur Positives sagen und empfehle es auch gerne weiter.

Mit freundlichen Grüßen
ÖL - GAS - WASSER - HEIZUNG
ÖLBRENNERSERVICE - STÖRDienst
Installationstechnik Josef Riepl

Josef Riepl
9560 Feldkirchen, Tiffen 11
Tel.: 04276/28 94, Fax: 04276/50 47
Mobil: 0664/52 41 374, 0664/12 11 200
www.riepl.co.at mailbox@riepl.co.at



Weitere Informationen, Produkt- und Rechtshinweise finden Sie in unserer AQUAPOL® Fibel sowie auf unserer Webseite www.aquapol-international.com

Redaktion/Verlag, für den Inhalt verantwortlich:

EXM Technologies GmbH,

Abbildungen: Eigenaufnahmen

© EXM Technologies GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

EXM Technologies GmbH

Griesleiten 3

2654 Prein an der Rax

AUSTRIA

T: +43 2666 53872-0

office@aquapol-international.com

www.aquapol-international.com